

## 上小阿仁村内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【上小阿仁小中学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道285号	国道沿い(北秋田郡上小阿仁村沖田面字小蒲野地内)	・歩道が無い路線 ・交通量が多い	グリーンベルトの設置。	秋田県
村道福館1号線	福館のコンビニ脇から小沢田福館線交差点まで	・歩道が無い路線 ・区画線が薄くなっている。	区画線を引き直す。	上小阿仁村
村道小沢田大林線	小沢田福館線交差点から学校入り口までの坂	・歩道が無い路線 ・区画線が薄くなっている。	区画線を引き直す。	上小阿仁村

【対策検討メンバー】北秋田警察署、北秋田建設部工務課、上小阿仁村教育委員会・建設課